

## L'image du jour



Un drôle de ballet s'est déroulé hier au 1, rue Maccarani. Deux ouvriers, tels des escaladeurs, sont descendus en rappel de l'immeuble pour effectuer une mise en sécurité de la façade par voie « acrobatique ». Sécurisés par des harnais, les deux casse-cou ont purgé les éléments rouillés, brossé les ferrailles et « étanchéisé » le tout pour éviter la corrosion. La restructuration à l'identique de la façade aura lieu fin septembre.

(Photo Mathilde Joris)